


Turbószűkítő plombálás



A szűkítőnek egy darabból kell készülnie és kizárólag csak rögzítés, és plombálás céljából lehet átfúrni. A plombazsinórt át kell vezetni a rögzítő csavarokon, a szűkítőn (vagy a szűkítő/kompresszorház rögzítésén), a kompresszorházon (vagy a ház/perem rögzítésén), és a turbinaházon (vagy a ház/perem rögzítésén). (lásd még FIA J függelék 254-4. ábrát és a 254.6.1 (N csoport esetén) és a 255.5.1.8.3 (A csoport esetén) pontokat)